



Fot. 9 – Narożnik pn-zach. Widoczne ubytki tynków i okładziny klinkierowej



Fot. 10 – Facjata ryzalitu frontowego, widoczne wtórne przekłucie okna niekorzystnie przerywającego łukowy gzyms