



Fot. 5 – Widok elewacji pn. Widoczne liczne ubytki tynków oraz klinkierowej okładziny



Fot. 6 – Widok elewacji wsch. (wtórna przybudówka)