



Fot. 17 – Fragment elewacji zach., widoczne ubytki tynków



Fot. 18 - Fragment elewacji zach., dekoracja sztukatorska z kobiecym portretem