



Fot. 15 – Detal elewacji zach. – widoczne liczne ubytki tynku, klinkierowej okładziny oraz elementów sztukatorskich (zwornik)



Fot. 16 – Elewacja zach. - odkrywka naturalna ilustrująca pierwotną warstwę, fakturę i kolorystykę wyprawy tynkarskiej