

Widok ogólny budynku od strony ulicy:



Widok ogólny budynku od podwórza:





Widok ogólny piwnicy nr 1:



Widok ogólny piwnicy nr 2:



Widok studzienki zlokalizowanej w piwnicy nr 2 i widok zawilgoconych ścian piwnicznych:



Widok ogólny piwnicy nr 4:





Odkrywka fundamentu od ulicy:



Odkrywka fundamentu od podwórza:



Zabezpieczenie przeciwwilgociowe piwnic i ścian zewnętrznych budynku Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu.  
Projekt: 1710-97