

Dotyczy: Postępowania przetargowego na roboty budowlane obejmujące „Budowę Przedszkola Nr 1 w Żywcu Zabłociu”. **Odpowiedź na pytanie 18.**

Treść pytania :

W zestawieniu stolarki okiennej podają państwo:

STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWA W KOLORZE JASNOSZARYM RAL7001

STOLARKA OKIENNA PROFIL PIĘCIOMOROWY, TRZYSZYBOWY, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA $U=1,0W/M^2K$

Proszę o odpowiedź, czy Stolarka ma być aluminiowa czy PCV?

Opis stolarki jest niejednoznaczny.

Proszę o odpowiedź czy nawiewniki mają być ciśnieniowe czy higrosterowalne?

Odpowiedź na pytanie 18.

Proszę wykonać wycenę stolarki okiennej wg rysunku Nr A/13/a z projektu zamiennego z września 2015 r. z uwzględnieniem poprzednich wyjaśnień. Kwestia nawiewników była już wyjaśniania poprzednio w odpowiedziach z dnia 06.05.2016r.

Otrzymuje:

1.adresat

a/aWDz