

Dotyczy: Postępowania przetargowego na roboty budowlane obejmujące „Budowę Przedszkola nr 1 w Żywcu – Zabłociu”. **Odpowiedź na pytanie 21.**

Treść pytania:

1. Ze względu na ograniczenia technologiczne okuć oraz skrzydeł okiennych nie można wykonać okien zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej. Czy zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów poszczególnych okien, sposobów otwierania lub wprowadzenie dodatkowego podziału? Problem dotyczy okien:
2. – **01 NE** – brak możliwości wykonania okna w takiej postaci. Propozycje to:
 - 1) zmniejszenie górnych skrzydeł do wysokości 65 cm i użycie okucia Uchylne (dolne skrzydła zwiększymy do wysokości 125 cm),
 - 2) wprowadzenie dodatkowego podziału tak aby szerokość skrzydła nie przekraczała 110 cm
- **02** – brak możliwości wykonania okna w takiej postaci. Propozycje to:
 - 1) zmiana na okucie Uchylne,
 - 2) zwiększenie wysokości okna do 120 cm,
 - 3) zmniejszenie szerokości okna do 110 cm
- **04** – brak możliwości wykonania okna w takiej postaci. Propozycje to:
 - 1) zmiana na okucie Uchylne,
 - 2) wprowadzenie dodatkowego podziału pionowego oraz zmniejszenie szerokość okna do 158 cm
- **07** – brak możliwości wykonania okna w takiej postaci. Propozycje to:
 - 1) zmniejszenie górnych skrzydeł do wysokości 65 cm i użycie okucia Uchylne (dolne skrzydła zwiększamy do wysokości 125 cm),
 - 2) wprowadzenie dodatkowego podziału tak aby szerokość skrzydeł nie przekraczała 110 cm
- **08** – brak możliwości wykonania okna w takiej postaci. Propozycje to:
 - 1) zmiana na okucie Uchylne,
 - 2) zwiększenie wysokości okna do 240 cm
- **09** – w celu spełnienia czynnej powierzchni oddymiania zwiększono wysokość skrzydeł rozwiernych do 85 cm
- **010** – brak możliwości wykonania okna w takiej postaci. Wprowadzono okucie Uchylne (czynna powierzchnia oddymiania spełniona)
- **06** – brak możliwości wykonania okna w takiej postaci. Propozycje to:
 - 1) zmiana na okucie Uchylne
 - 2) zwiększenie wysokości okna do 120 cm,
 - 3) zmniejszenie szerokości okna do 110 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 21.

Po konsultacji z wykonawcami okien stwierdza się, że jest możliwość wykonania stolarki okiennej aluminiowej według zestawienia stolarki.

Tym niemniej dopuszcza się na etapie wykonawstwa możliwość dokonania dodatkowych podziałów, bądź zmiany części okuć z rozwieralno – uchylnych na rozwieralne.

Otrzymuje:

1. **oferenci**
2. a/a WDz

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Dariusz Zagół