



Fot. 13 – Attyka ryzalitu bocznego, stalowe wyposażenie zabezpieczające (wspornik attyki i maszt odgromowy)



Fot. 14 – Elewacja zach. – odkrywka naturalna ilustrująca pierwotną warstwę, fakturę i kolorystykę wyprawy tynkarskiej