

Fot. 21 – Fragment elewacji zach., strefa parteru,  
widoczna destrukcja wyprawy tynkarskiej



Fot. 22 – Strefa przyziemia elewacji zach. – widoczne kamienne bloki konstrukcji cokołu (piaskowiec)