



Fot. 19 – Fragment elewacji zach, strefa parteru - widoczna destrukcja wykończenia elewacji



Fot. 20 – Fragment elewacji pd, strefa piętra - widoczna destrukcja wykończenia elewacji