

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWÓR NR 2

Data wiercenia	: X.2017 r.
----------------	-------------

Wykonał : mgr inż. Adam Sady

Skala : 1 : 50

Z a r u r o w a n i e	Zwierc. wody	S t r e f a w o d o n o s n a	P o b r a n i e p r ó b y	S t r a t y g r a f i a	Profil litolo- giczny	G ł ę b o k o ś ć w m	G r u b o ś ć w m	Opis warstw	Symbol gruntu	W i l g o t n o ś ć	Ilość wał- czko- wań	Stan gruntu	Badania laboratoryjne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<div><div></div><div><div>▼▼</div><div>2,8</div></div></div>				C Z W A R T O R Z Ę D		0,3	0,3	Gleba	Gl	w	-	-	
						0,7	0,4	Nasyp nie odpowiadający wymogom budowl. zbudowany z gliny, żwiru i kamieni sz.brąz.	nN[G,Ż,k]		-	pl	
						1,0	0,3	Piasek gliniasty z domieszką żwiru brązowy	Pg+Ż		1/1	pl	
						5,2		Żwir z domieszką piasku gliniastego i otoczków brązowy	Ż+Pg+KO		-	szg	
							0,8	Żwir gliniasty brązowy	Żg	mw	0/1	tpl	
						6,0							