

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWÓR NR 1

Data wiercenia	: X.2017 r.
----------------	-------------

Wykonał : mgr inż. Adam Sady

Skala : 1 : 50

Z a r u r o w a n i e	Zwierc. wody	S t r e f a w o d o n o ś n a	P o b r a n i e p r ó b y	S t r a t y g r a f i a	Profil litol- giczny	G ł ę b o k o ś ć w m	G r u b o ś ć w m	Opis warstw	Symbol gruntu	W i l g o t n o ś ć	Ilość wał- czko- wań	Stan gruntu	Badania laboratoryjne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
	$\frac{\nabla \blacktriangledown}{3,1}$			C Z W A R T O R Z Ę D			2,0	Nasyp nie odpowiadający wymogom budowl. zbudowany z kamieni, asfaltu, gliny i cegły szary	nN[k,G,Cg]	w	-	ln			
							4,0	Żwir z domieszką otoczków brązowy	Ż+KO	nw	-	szg			
						6,0									