

FIRMA GEOLOGICZNA „ W O D G E O ” S.C. Bystra k/Bielska - Białej						Temat : Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w rejonie budynku Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu						NR ZAŁ. 3-3	
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWÓR NR 3													
Miejscowość : Żywiec Województwo : śląskie						Głębokość : 6,0 m ppt Rzędna terenu : 344,40 m npm Skala : 1 : 50				Data wiercenia : X.2017 r. Wykonał : mgr inż. Adam Sady			
Z a r u r o w a n i e	Zwierc. wody	S t r e f a w o d o n o ś n a	P o b r a n i e p r ó b y	S t r a t y g r a f i a	Profil litolo- giczny	G ł ę b o k o ś ć w m	G r u b o ś ć w m	Opis warstw	Symbol gruntu	W i l g o t n o ś ć	Ilość wał- czko- wań	Stan gruntu	Badania laboratoryjne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<div>▼▼ 3,2</div>				C Z W A R T O R Z Ę D		0,2	0,2	Gleba	Gl	w	-	-	
						0,27	0,07	Wylewka betonowa	bet		-	-	
								Nasyp nie odpowiadający wymogom budowl. zbudowany ze żwiru, kamieni i cegły szarobrzązowy	nN[Ż,k,Cg]	-	ln		
										1,6	1,33		
							4,4	Żwir z domieszką otoczków brązowy	Ż+KO	nw	-	szg	
						6,0							