FIRMA GEOLOGICZNA „ W O D G E O ” S.C. Bystra k/Bielska - Białej	Temat : **Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w rejonie budynku Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu**	NR ZAŁ. **3-4**

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWÓR NR 4

Miejscowość : Żywiec	Głębokość : 6,0 m ppt	Data wiercenia : X.2017 r.
Województwo : śląskie	Rzędna terenu : 343,99 m npm	Wykonał : mgr inż. Adam Sady
	Skala : 1 : 50	

Zaruro-wanie	Zwierc. wody	Strefa wodonośna	Pobranie próby	Stratygrafia	Profil litolo-giczny	Głębokość w m	Grubość w m	Opis warstw	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałe-czko-wań	Stan gruntu	Badania laboratoryjne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
						0,2	0,2	Gleba	Gl	w	-	-	
						0,8	0,6	Nasyp nie odpowiadający wymogom budowl. zbudowany z gliny i pojedynczych kamieni szary	nN[G,k]		-	pl	
						1,0	0,2	Glina brązowa	G		3/3	pl	
						2,0	1,0	Żwir z domieszką otoczaków brązowy	Ż+KO	mw	-	szg	
	▽▼ 2,7			**CZWARTORZĘD**		6,0	4,0	Żwir z domieszką otoczaków brązowy	Ż+KO	w / nw	-	szg	