



BUDYNEK 1		
Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia
0.1	KŁATKA SCHODOWA	11,74 m²
0.2	KORYTARZ	9,40 m²
0.3	KORYTARZ	3,55 m²
0.4	PIWNICA	7,24 m²
0.5	PIWNICA	21,60 m²
0.6	PIWNICA	14,94 m²
0.7	PIWNICA	10,55 m²
0.8	PIWNICA	26,96 m²
0.9	PIWNICA	30,69 m²
0.10	PIWNICA	44,86 m²
0.11	PIWNICA	17,42 m²
0.12	PIWNICA	19,22 m²
0.13	PIWNICA	31,70 m²
0.14	KŁATKA SCHODOWA	8,99 m²
0.15	KORYTARZ	3,97 m²
0.16	KORYTARZ	2,65 m²
0.17	PIWNICA	71,80 m²
0.18	PIWNICA	10,45 m²
0.19	PIWNICA	10,19 m²
0.20	PIWNICA	22,42 m²
0.21	PIWNICA	10,41 m²
0.22	PIWNICA	18,21 m²
0.23	PIWNICA	30,47 m²
0.24	PIWNICA	13,98 m²
0.25	PIWNICA	5,58 m²
0.26	PIWNICA	5,32 m²
		399,69 m²

TYTUŁ	INWENTARYZACJA BUDYNKU USŁUGOWEGO		Str. nr	2
LOKALIZACJA	Żywiec, ul Dworcowa 2, działki nr 1203/7, 1203/9		Data	05.2008
TEMAT	RZUT PIWNIC		Skala	1:100
OPISOWANIE		Półk. Wsk.		
mgr inż. Jan Kruza				