



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|---|---|--|---|---|----------------|------------------|--|-------------------------------|----------------|--------------------------|--|
| FIRMA GEOLOGICZNA „W O D G E O ”S.C. Bystra k/Bielska - Białej | | | | | Temat : Żywiec – remont ulicy Powstańców Śląskich | | | | | NR ZAŁ. 3-3 | | | | |
| <h2 style="text-align: center;">PROFIL GEOTECHNICZNY</h2> <h3 style="text-align: center;">OTWÓR NR 3</h3> | | | | | | | | | | | | | | |
| Miejscowość : Żywiec Województwo : śląskie | | | | | Głębokość : 3,0 m ppt Rzędna terenu : 351,7 m npm Skala : 1 : 50 | | | | | Data wiercenia : III.2010 r. Wykonał : mgr inż. Adam Sady  | | | | |
| Zarur. owanie | Zwierc. wody | Str. refa w odnośn. a | P ob ra nie p ró b y | Str. aty gra fia | Profil litol. giczny | G ł ę b o k o ś ć w m | G r u b o ś ć w m | Opis warstw | Symbol gruntu | W i l g o t n o ś ć | Ilość wał- czko- wań | Stan gruntu | Badania laboratoryjne | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
|  | | | | C Z W A R T O R Z E D | 0,7 | 0,7 | Nasyp złożony z gliny, gleby, żwiru, kamieni spieków i cegły brązowoszary | N[G,Gl,Ż,k,Cg] | mw | - | tpl | | | |
| | | | | | 1,2 | 0,5 | Nasyp złożony z gliny i pojedynczej cegły szarobrązowy | nN[G,Cg] | | - | tpl | | | |
| | | | | | | 1,2 | Glina żółta | G | 0/0 | pzw | | | | |
| | | | | | 2,4 | | | | | | | | | |
| | | | | | 3,0 | 0,6 | Glina z domieszką piasku żółta | G+P | w | 2/2 | tpl/pl | | | |